

番号	日付	変更内容	変更したファイル	Family Version	Template Version	SBDTaddin
1		杭がオフセットしなかった不具合を修正しました。(2017からの修正)		Foundation_FootingWithThreePiles.rfa(1.0.1)		
2		不要なパラメータを削除しました。(2017からの修正)		Foundation_FootingWithFourPiles.rfa(1.0.1)		
3	20190724	SBDT2019公開	SBDT.rte		1.1.0	
4	20190724	Columnファミリ全てにおいて、柱頭(Top)、柱頭(Bottom)のパラメーターが形状に反映されるようになりました。		Column*.rfa(1.1.0) Post*.rfa(1.1.0)		
5	20190724	SRC梁ファミリにおいて、左端、中央、右端それぞれでRCへの表現が可能になりました。		Beam_SrcH.rfa(1.1.0) Beam_SrcHCantilever.rfa(1.1.0) Girder_SrcH.rfa(1.1.0) Girder_SrcHCantilever.rfa(1.1.0)		
6	20200227	SLMの不具合を修正 STBridgeのインポート不具合を修正	SBDTaddin			1.0.0.10
7	20200227	テンプレートを更新しました。 ・注記テンプレートの文字注記基準点を中央に変更しました。 ・テンプレートファミリオプションファミリの変更をしました。	SBDT.rte		1.1.1	
8	20200227	SファミリなのにRCパラメータが入っていた不具合を不具合を修正しました。		Girder_SHFlexible.rfa(1.0.1)		
9	20200227	PileEdgeDistanceY2の値を変更しても杭の位置が変わらなかった不具合を修正しました。		Foundation_FootingWithThreePiles.rfa(1.0.1)		
10	20200227	不要なパラメータを削除しました。 (FootingCornerCutWidth, FootingCornerCutDepth)		Foundation_FootingWithFourPiles.rfa(1.0.1)		
11	20200227	オプションファミリを追加しました。		Column_SL.rfa(1.1.0) Column_SC.rfa(1.1.0) Column_ST.rfa(1.0.0) Column_S2L.rfa(1.0.0) Column_S2C.rfa(1.0.0) Column_SLipC.rfa(1.0.0) Column_SRectangle.rfa(1.0.0) Post_SL.rfa(1.0.0) Post_SC.rfa(1.0.0) Post_ST.rfa(1.0.0) Post_S2L.rfa(1.0.0) Post_S2C.rfa(1.0.0) Post_SLipC.rfa(1.0.0) Post_SRectangle.rfa(1.0.0) Girder_ST.rfa(1.0.0) Girder_STCantilever.rfa(1.0.0) Girder_S2L.rfa(1.0.0) Girder_S2LCantilever.rfa(1.0.0) Girder_S2C.rfa(1.0.0) Girder_S2CCantilever.rfa(1.0.0) Girder_SLipC.rfa(1.0.0) Girder_SLipCCantilever.rfa(1.0.0) Girder_SRectangle.rfa(1.0.0) Girder_SRectangleCantilever.rfa(1.0.0) Girder_SCircle.rfa(1.0.0) Girder_SCircleCantilever.rfa(1.0.0) Beam_ST.rfa(1.0.0) Beam_STCantilever.rfa(1.0.0) Beam_S2L.rfa(1.0.0) Beam_S2LCantilever.rfa(1.0.0) Beam_S2C.rfa(1.0.0)		
12	20200227	テンプレートファミリからオプションファミリへ移動しました。		Column_SCircle.rfa(1.0.0) Post_SCircle.rfa(1.0.0) Girder_SL.rfa(1.0.1) Girder_SLCantilever.rfa(1.0.1) Girder_SC.rfa(1.0.1) Girder_SCCantilever.rfa(1.0.1) Beam_SL.rfa(1.0.1) Beam_SLCantilever.rfa(1.0.1) Beam_SC.rfa(1.0.1) Beam_SCCantilever.rfa(1.0.1) Brace_SL.rfa(1.0.1)		
13	20200310	一部のSTBridgeファイルがインポートできない不具合に対応しました。	SBDTaddin			1.0.0.11
14	20200316	STBコンバータとSLMの不具合を修正しました。	SBDTaddin			1.0.0.12
15	20200316	STBコンバータでSTBridge読み込み部分にあった不具合に対応しました。	SBDTaddin			1.0.0.13
16	20200318	STBコンバータでStbAxesとStbDrawingAxesに名前重複があった場合に交換できない問題を修正しました。	SBDTaddin			1.0.0.14
17	20200323	STBコンバータでStbSecBarFoundationRcContinuousが読み込めない問題を修正	SBDTaddin			1.0.0.15
18	20200327	STBコンバータでStbSecSlab_RC_Taperが読み込めない問題を修正 STBコンバータでStbAxesとStbDrawingAxesがある場合にStbAxesを優先する変更 SLMで複数枚の断面リストが作成できない不具合を修正	SBDTaddin			1.0.0.16
19	20200327	STBコンバータで一部オフセットに対応しました。	SBDTaddin			1.0.0.17
20	20200407	SLMで梁の2段筋の主筋が1本の場合に描画できない不具合を修正	SBDTaddin			1.0.0.18