

1	20210225	SBDT2021公開	SBDT.rte		2.0.0	
2	20210225	Column, Girder, Beam, Braceファミリを更新しました。		Column*.rfa(2.0.0) Post*.rfa(2.0.0) Girder*.rfa(2.0.0) Beam*.rfa(2.0.0) Brace*.rfa(2.0.0)		
3	20210310	ファミリの更新に伴いテンプレートをバージョンアップしました。	SBDT.rte		2.0.1	
4	20210310	SRC柱のサブカテゴリが正しく設定されていなかった不具合を修正しました。		ColumnSrc*.rfa(2.0.1) PostSrc*.rfa(2.0.1)		
5	20210310	SRC柱のパラメータを修正しました。 (誤)T_Y(Z)ShapePrefix→(正)T_ShapePrefix (誤)B_Y(Z)ShapePrefix→(正)B_ShapePrefix		Column_SrcCircleBox.rfa(2.0.1) Column_SrcCircleFilledBox.rfa(2.0.1) Column_SrcCircleFilledPipe.rfa(2.0.1) Column_SrcCircleHy.rfa(2.0.1) Column_SrcCircleHz.rfa(2.0.1) Column_SrcCirclePipe.rfa(2.0.1) Column_SrcRectangleBox.rfa(2.0.1) Column_SrcRectangleFilledBox.rfa(2.0.1) Column_SrcRectangleFilledPipe.rfa(2.0.1) Column_SrcRectangleHy.rfa(2.0.1) Column_SrcRectangleHz.rfa(2.0.1) Column_SrcRectanglePipe.rfa(2.0.1) Post_SrcCircleBox.rfa(2.0.1) Post_SrcCircleFilledBox.rfa(2.0.1) Post_SrcCircleFilledPipe.rfa(2.0.1) Post_SrcCircleHy.rfa(2.0.1) Post_SrcCircleHz.rfa(2.0.1) Post_SrcCirclePipe.rfa(2.0.1) Post_SrcRectangleBox.rfa(2.0.1) Post_SrcRectangleFilledBox.rfa(2.0.1) Post_SrcRectangleFilledPipe.rfa(2.0.1) Post_SrcRectangleHy.rfa(2.0.1) Post_SrcRectangleHz.rfa(2.0.1) Post_SrcRectanglePipe.rfa(2.0.1)		
6	20210310	RC梁, SRC梁のパラメータを修正しました。 S.AdditionalSubReinforcementString, C.AdditionalSubReinforcementString, E.AdditionalSubReinforcementStringを削除。 S.DrawingConcreteをS.DrawingConcreteStringに変更。 C.DrawingConcreteをC.DrawingConcreteStringに変更。 E.DrawingConcreteをE.DrawingConcreteStringに変更。		Beam_Rc*.rfa(2.0.1) Beam_Src*.rfa(2.0.1) Girder_Rc*.rfa(2.0.1) Girder_Src*.rfa(2.0.1)		
7	20210311	ファミリの更新に伴いテンプレートをバージョンアップしました。	SBDT.rte		2.0.2	
8	20210311	柱ファミリのパラメータ不具合を修正しました。 (誤)T_ShapePrefix→(正)T_YShapePrefix, T_ZShapePrefix (誤)B_ShapePrefix→(正)B_YShapePrefix, B_ZShapePrefix		Column_SrcCrossH.rfa(2.0.1) Post_SrcCrossH.rfa(2.0.1)		
9	20210311	柱ファミリのパラメータ不具合を修正しました。 (誤)T_tw→(正)T_t1 (誤)T_tf→(正)T_t2 (誤)C_tw→(正)C_t1 (誤)C_tf→(正)C_t2 (誤)B_tw→(正)B_t1 (誤)B_tf→(正)B_t2		Column_SrcCircleBox.rfa(2.0.2) Column_SrcCircleFilledBox.rfa(2.0.2) Column_SrcRectangleBox.rfa(2.0.2) Column_SrcRectangleFilledBox.rfa(2.0.2) Post_SrcCircleBox.rfa(2.0.2) Post_SrcCircleFilledBox.rfa(2.0.2) Post_SrcRectangleBox.rfa(2.0.2) Post_SrcRectangleFilledBox.rfa(2.0.2)		
10	20210311	SRC中詰めコンクリート柱のパラメータ不具合を修正しました。 →InnerConcreteStrengthを追加		Column_SrcCircleFilledBox.rfa(2.0.3) Column_SrcRectangleFilledBox.rfa(2.0.3) Column_SrcCircleFilledPipe.rfa(2.0.2) Column_SrcRectangleFilledPipe.rfa(2.0.2) Post_SrcCircleFilledBox.rfa(2.0.3) Post_SrcRectangleFilledBox.rfa(2.0.3) Post_SrcCircleFilledPipe.rfa(2.0.2) Post_SrcRectangleFilledPipe.rfa(2.0.2)		
11	20210726	ファミリの更新に伴いテンプレートをバージョンアップしました。	SBDT.rte		2.0.3	
12	20210726	柱ファミリのパラメータを削除しました。 →Nuritsubushiを削除しました。 断面を生成するプロファイルを変更しました。 B.DisplaysJointsが正しく動作していなかった不具合を修正しました。		Column_SPipe.rfa(2.0.2) Post_SPipe.rfa(2.0.2)		
13	20210726	柱ファミリのパラメータを修正しました。 →HとBを入れ替えました。 断面を生成するプロファイルを変更しました。		Column_SBox.rfa(2.0.1) Post_SBox.rfa(2.0.1)		
14	20210726	柱ファミリのパラメータを修正しました。 →HとBを入れ替えました。C_twをC_t1に、C_tfをC_t2に変更しました。 断面を生成するプロファイルを変更しました。		Column_CftBox.rfa(2.0.1) Post_CftBox.rfa(2.0.1)		
15	20210726	断面を生成するプロファイルを変更しました。		Column_CftPipe.rfa(2.0.1) Post_CftPipe.rfa(2.0.1)		
16	20210726	断面を生成するプロファイルを変更しました。 B.DisplaysJointsが正しく動作していなかった不具合を修正しました。		Column_SrcCircleBox.rfa(2.0.3) Column_SrcCircleFilledBox.rfa(2.0.4) Column_SrcCirclePipe.rfa(2.0.2) Column_SrcCircleFilledPipe.rfa(2.0.3) Column_SrcRectangleBox.rfa(2.0.3) Column_SrcRectangleFilledBox.rfa(2.0.4) Column_SrcRectanglePipe.rfa(2.0.2) Column_SrcRectangleFilledPipe.rfa(2.0.3) Post_SrcCircleBox.rfa(2.0.3) Post_SrcCircleFilledBox.rfa(2.0.4) Post_SrcCirclePipe.rfa(2.0.2) Post_SrcCircleFilledPipe.rfa(2.0.3) Post_SrcRectangleBox.rfa(2.0.3) Post_SrcRectangleFilledBox.rfa(2.0.4) Post_SrcRectanglePipe.rfa(2.0.2) Post_SrcRectangleFilledPipe.rfa(2.0.3)		
17	20210726	B.DisplaysJointsが正しく動作していなかった不具合を修正しました。		Column_SrcCircleCrossH.rfa(2.0.2) Column_SrcCircleHT1~HT6.rfa(2.0.2) Column_SrcCircleT1H~T6H.rfa(2.0.2) Column_SrcCircleHy.rfa(2.0.2) Column_SrcCircleHz.rfa(2.0.2) Column_SrcRectangleCrossH.rfa(2.0.2) Column_SrcRectangleHT1~HT6.rfa(2.0.2) Column_SrcRectangleT1H~T6H.rfa(2.0.2) Column_SrcRectangleHy.rfa(2.0.2) Column_SrcRectangleHz.rfa(2.0.2) Post_SrcCircleCrossH.rfa(2.0.2) Post_SrcCircleHT1~HT6.rfa(2.0.2) Post_SrcCircleT1H~T6H.rfa(2.0.2) Post_SrcCircleHy.rfa(2.0.2) Post_SrcCircleHz.rfa(2.0.2) Post_SrcRectangleCrossH.rfa(2.0.2) Post_SrcRectangleHT1~HT6.rfa(2.0.2) Post_SrcRectangleT1H~T6H.rfa(2.0.2) Post_SrcRectangleHy.rfa(2.0.2) Post_SrcRectangleHz.rfa(2.0.2)		
18	20210726	柱ファミリのパラメータを修正しました。 →tとBを入れ替えました。		Column_SRectangle.rfa(2.0.1) Post_SRectangle.rfa(2.0.1)		
19	20210726	SLMで一部の断面で正しくない形状が出力されていた問題・描画できない問題を修正				2021.0.0.1 (SectionListMaker.dll)
20	20210726	STBExportで一部出力できない断面があった不具合を修正				2021.0.0.1 (RevitStbridgeConverter.dll)
21	20210726	STBImportでSRCのT形鉄骨のオフセットでmm換算処理が抜けていた不具合を修正				2021.0.0.1 (RevitStbridgeConverter.dll)