

番号	日付	変更内容	変更したファイル	Family Version	Template Version	SBDTaddin
		杭がオフセットしなかった不具合を修正しました。(2017からの修正)		Foundation FootingWithThreePiles.rfa(1.0.1)		
		不要なパラメータを削除しました。(2017からの修正)		Foundation FootingWithFourPiles.rfa(1.0.1)		
20190724		SBDT2019公開	SBDT.rte		1.1.0	
20190724		Columnファミリ全てにおいて、柱頭(Top)、柱頭(Bottom)のパラメーターが形状に反映されるようになりました。		Column*.rfa(1.1.0) Post*.rfa(1.1.0)		
20190724		SRC梁ファミリにおいて、左端、中央、右端それぞれでRCへの表現が可能になりました。		Beam_SrcH.rfa(1.1.0) Beam_SrcHCantilever.rfa(1.1.0) Girder_SrcH.rfa(1.1.0) Girder_SrcHCantilever.rfa(1.1.0)		