

1	20250218	Revit2024公開（ファミリーバージョンを4.0.0にしました）	SBDT.rte		4.0.0	2024.0.0.0
2	20250218	これまで2つに分かれていた片持ち梁ファミリーのテーパー形状を1つのファミリーで切り替え可能にしました（TaperedCantileverをCantileverに統合）。 不要になったファミリーは以下の通りです。 ・Beam_RcTaperedCantilever.rfa ・Beam_SrcHtaperedCantilever.rfa ・Girder_RcTaperedCantilever.rfa ・Girder_SrcHtaperedCantilever.rfa		Beam_RcCantilever.rfa Beam_SrcHtCantilever.rfa Girder_RcCantilever.rfa Girder_SrcHtCantilever.rfa		
3	20250820	テンプレートを更新	SBDT.rte		4.0.1	
4	20250820	以下のファミリーにおいて、サブカテゴリが正しく設定されていなかった不具合を修正。 この不具合により、表示グラフィックスでのサブカテゴリ設定や、DWG書き出し設定に影響がありました。 ◆不具合のあったファミリーと、設定されていなかったサブカテゴリ 【構造柱】 Column_RcCircle.rfa：RcColumn(Model) Column_RcRectangle.rfa：RcColumn(Model) Column_SrcCircleFilledBox.rfa：SrcColumn(SModel) Post_RcCircle.rfa：RcColumn(Model) Post_RcRectangle.rfa：RcColumn(Model) Post_SrcCircleFilledBox.rfa：SrcColumn(SModel) 【構造フレーム】 Beam_SH.rfa：SBeam(Model) Beam_SHCantilever.rfa：SBeam(Model) Girder_SH.rfa：SGirder(Model) Girder_SHCantilever.rfa：SGirder(Model) ◆DWG書き出し設定への影響 【鉄骨小梁】 レイヤ名=BEAM-S、色番号=40（オレンジ）で出力されるところが、レイヤ名=_REV_FRAME、色番号=4（シアン）となっていました。 【鉄骨大梁】 レイヤ名=GIRDER-S、色番号=4（シアン）で出力されるところが、レイヤ名=_REV_FRAME、色番号=4（シアン）となっていました。 なお、色番号40番と4番の出力設定はどちらも3番ペンですので、図面出力した際の線の太さに影響はありません。 また、構造柱については、DWG書き出し設定への影響はありません。	Column_RcCircle.rfa(4.0.1) Column_RcRectangle.rfa(4.0.1) Column_SrcCircleFilledBox.rfa(4.0.1) Post_RcCircle.rfa(4.0.1) Post_RcRectangle.rfa(4.0.1) Post_SrcCircleFilledBox.rfa(4.0.1) Beam_SH.rfa(4.0.1) Beam_SHCantilever.rfa(4.0.1) Girder_SH.rfa(4.0.1) Girder_SHCantilever.rfa(4.0.1)			